

Nos **rapports détaillés** font un bilan clair et précis de l'état de vos installations de jeux.

Nous mettons notre expérience à votre profit en **estimant le délai** dans lequel des travaux d'entretien devraient être engagés.



Parc Reichstein
Contrôlé le 18.11.2022 à 09:16 par M.test

Structure pour grands

Fabricant: Exp'aires
Référence: Evaluation
Date d'installation: 29.02.2004

Descriptions spécifiques	Valeurs
Date du dernier test HIC	21.09.2017 SATISFAISANT
Date du sol	20.08.2012

Photo actuelle du jeu.



Un poteau bois est pourri et risque de céder.



Usure importante du toboggan, fibre apparente.



Une planche est abîmée.



Délais d'exécution conseillé



à réaliser rapidement

Délais d'exécution conseillé



à réaliser dans les 1 an

Délais d'exécution conseillé



à réaliser dans les 5 ans

Délais d'exécution conseillé



à réaliser rapidement

Délais d'exécution conseillé



à réaliser dans les 1 an

Délais d'exécution conseillé



à réaliser dans les 5 ans



Installation non conforme
SN - EN

Une mise en conformité est requise, cet élément de jeu nécessite une intervention pour remplir les conditions des normes en vigueur.



Intervention en cours

Une petite réparation est à prévoir, nous nous chargeons de le faire ou de mandater un prestataire pour le faire selon la liberté d'intervention que nous avons fixé ensemble au préalable.



Installation en bon état

Vous êtes serein, cet élément de jeux ne nécessite aucune intervention.