

Nos rapports détaillés font un état des lieux clair et précis de l'état de vos installations de jeux.

Nous mettons notre expérience à votre service en estimant le délai dans lequel des travaux d'entretien devraient être engagés.

**Ensemble de 3 éléments de fitness:**  
L'ensemble des roulements sont usés.



**Parc .....**

**Tour-toboggan en bois, B35300 (2013):**  
La structure bois est vieillissante et commence à s'abîmer.



**Tour-toboggan inox/HPL, J3815B (2013):**  
La glissière de toboggan est fendue en partie basse, risque de coupures.



**Carrousel, 66000 (2013):**  
Le plancher est abîmé et commence à pourrir au niveau des vis de fixation.



Délais d'exécution conseillé



à réaliser  
dans les  
**1 an**

Délais d'exécution conseillé



à réaliser  
dans les  
**5 ans**

Délais d'exécution conseillé



à réaliser  
rapidement

Délais d'exécution conseillé



à réaliser  
dans les  
**2 ans**



**Intervention  
en cours**



**Installation  
non conforme**



**Installation  
en bon état**

Une petite réparation est à prévoir, nous nous chargeons de le faire ou de mandater un prestataire pour le faire selon la liberté d'intervention que nous avons fixé ensemble au préalable.

L'installation présente un défaut de conformité, nous vous conseillons pour y remédier.

Vous êtes serein, cet élément de jeu ne nécessite aucune intervention!